

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 3156784

ANÁLISIS Nº: 6147079

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Grifo Carpintería Román, C/Cuesta Hospital 28

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 50 mL (HNO₃)(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCIÓN: 18/11/2021

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 19/11/2021

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio análisis 18/11/2021.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	69 ± 12%	µg/L

OBSERVACIONES

Muestra de confirmación de grifo. ANÁLISIS Nº: 5612694.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 19 de Noviembre de 2021